CTI华测检测







报告编号 A2230322589101C 第1页 共4页

报告抬头公司 德力西电气有限公司

地 址 乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

以下测试之样品及样品信息由申请者提供并确认

样品名称 CDW6i

型号 3200b

材质 外接排 T2 铜

样品接收日期 2023.07.03

样品检测日期 2023.07.03-2023.07.10

检测要求

| 序号 | 测试项目 |
|----|------|
| 1 | 镀层厚度 |

检测结果:请参见后续页面。

批

黎华才

日 2023.07.10

No. RD2925D39C

广东省深圳市宝安区 70 区鸿威工业园

签字人 Hotline:400-6788-3 mail:info@cti-cert.com



检测报告

报告编号 A2230322589101C

第2页 共4页

测试样品

| 样品编号 | 号 样品名称 样品型号 | | 材质 | | |
|-------------------|-------------|-------|----------|--|--|
| A2230322589101001 | CDW6i | 3200ь | 外接排 T2 铜 | | |


样品图片





A2230322589101001

测试位置片



A2230322589101001





检测报告

报告编号 A2230322589101C

第3页 共4页

测试项目: 镀层厚度

1. 测试设备

| 设备名称 | 型号 | | |
|-------|-----------------|--|--|
| 金相显微镜 | Axio Imager.A2m | | |

2. 环境条件

温度 23±2℃, 湿度: 50±10%RH

3. 测试标准: GB/T 6462-2005


4. 测试条件

样品经镶嵌、研磨、抛光后,在显微镜下放大观察并测量厚度。

5. 测试结果

| 测试样品 | 层次 | 镀层厚度 单位:μm | | | | | |
|-------------------|-----|------------|------|-----|------|------|-----|
| | | 位置 1 | 位置 2 | 位置3 | 位置 4 | 位置 5 | 平均值 |
| A2230322589101001 | 第一层 | 6.8 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 6.9 | 7.0 |

测试图片



样品 A2230322589101001 测试图片(1000X)





检测报告

报告编号 A2230322589101C

第4页 共4页

声明:

- 1.检测报告无批准人签字、"专用章"及报告骑缝章无效;
- 2.样品及样品信息由申请者提供,申请者应对其真实性负责, CTI 未核实其真实性;
- 3.本报告检测结果仅对受测样品负责;
- 4.未经 CTI 书面同意,不得部分复制本报告。

*** 报告结束 ***

大田田公以