CTI华测检测







检测报告

报告编号 A2230322589201002C

第1页 共4页

报告抬头公司 德力西电气有限公司

地 址 乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

以下测试之样品及样品信息由申请者提供并确认

样品名称 CDW6i

型号 2500

材质 外接排 T2 铜

样品接收日期 2023.07.06

样品检测日期 2023.07.06-2023.07.11

检测要求

序号	测试项目
1	镀层厚度

检测结果:请参见后续页面。

日 期 2023.07.11

No. RB0E8125EA 广东省深圳市宝安区 70 区鸿威工业园




检测报告

报告编号 A2230322589201002C 第2页 共4页

测试样品


样品编号	样品名称	样品型号	材质	
A2230322589201002	CDW6i	2500	外接排 T2 铜	

样品图片



A2230322589201002

测试位置



A2230322589201002





检测报告

报告编号 A2230322589201002C

第3页 共4页

测试项目: 镀层厚度

1. 测试设备

设备名称	型号		
金相显微镜	Axio Imager.A2m		

2. 环境条件

温度 23±2℃, 湿度: 50±10%RH

3. 测试标准: GB/T 6462-2005


4. 测试条件

样品经镶嵌、研磨、抛光后,在显微镜下放大观察并测量厚度。

5. 测试结果

测试样品	层次	镀层厚度 单位:μm					
		位置 1	位置 2	位置 3	位置 4	位置 5	平均值
A2230322589201002	第一层	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6

测试图片



样品 A2230322589201002 测试图片(1000X)





检测报告

报告编号 A2230322589201002C

第4页 共4页

声明:

- 1.检测报告无批准人签字、"专用章"及报告骑缝章无效;
- 2.样品及样品信息由申请者提供,申请者应对其真实性负责, CTI 未核实其真实性;
- 3.本报告检测结果仅对受测样品负责;
- 4.未经 CTI 书面同意,不得部分复制本报告。

*** 报告结束 ***

大田田人